

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	丽水华威机械科技有限公司		
受检地址	云和县沙溪区块 1-C-2 地块	联系人	蓝邦有
评价类别	控制效果评价		
项目组成员	贾滨莲、倪永斌、刘荣武、肖旭杰、叶紫阳、胡晓文		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	刘荣武、肖旭杰	2022.6.9	蓝邦有
现场采样/检测	刘荣武、肖旭杰、叶紫阳、胡晓文	2022.6.9-6.12	蓝邦有
存在的职业病危害因素	其他粉尘（金属烟尘）、其他粉尘（铁金属粉尘）、矽尘、电焊烟尘、锰及其化合物、盐酸、石蜡烟、苯酚、氨、甲醛、电焊弧光、噪声、高温		
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 49 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ2.1-2019 的标准要求，其余各检测点检测结果均符合 GBZ2.1-2019 的要求；共检测物理因素定点 31 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ2.2-2007 的标准要求，其余各检测点检测结果均符合 GBZ2.2-2007 的要求。		
影像资料			




烫蜡岗位



扎砂岗位



焊接岗位



落砂岗位